

Mærkning af demensegnede plejeboliger

Plejecenters navn
Adresse
Postnummerog by
Kommunenr.
Kommunenavn
Vejkode
Husnr.
Husbogstav
P-nr.
Virksomhedsnavn
Virksomheds CVR-nr.
Evt. administrator
Evt. administrators CVR-nr.
Antal plejeboliger i alt
Dato for registrering (dd-mm-åååå)

1. Plejecenterets overordnede struktur

A1. Kan beboerne færdes frit og sikkert på plejecentret?

A2. Er plejecentret opdelt i grupper med 4-12 private boliger i hver boliggruppe?

A3. Er plejecentrets fælles gangarealer, herunder eventuelle trapper ogelevatorer, placeret tæt ved boliggrupper og fællesrum i servicearealer?

A4. Har plejecentret fællesrum til sociale, fysiske og kognitivt stimulerendeaktiviteter for beboerne?

A5. Har plejecentret et fælles udeareal?

Evt. bemærkninger til A1-A5:

2. Boliggrupperne

B1. Er boliggruppernes indgangsdøre let at finde?

B2. Er boliggruppernes gangareal overskueligt?

B3. Har boliggrupperne fællesrum til beboernes daglige aktiviteter?

Holmbohjemmet
Klostervej 39
6950 Ringkøbing
760
Ringkøbing
1045
39
1003345324
Ringkøbing-Skjern Kommune
29189609
18
09-11-2017

Ja	Nej
Antal boliger	Antal boliger
15	3
16	2
18	
18	
18*	
*Der er adgang til terrasse og adgang til have	

Ja	Nej
Antal boliger	Antal boliger
16	2
16	2
18	

B4. Har boliggruppernes fællesrum gode dagslysforhold samtidig med, at der er udsigt til oplevelsesrige, varierende omgivelser?
B5. Har boliggrupperne udeareal tilknyttet?
<i>Evt. bemærkninger til B1-B5:</i>

3. De private boliger
C1. Er de private boligers indgangsdøre lette at finde?
C2. Er de private boliger overskuelige?
C3. Kan de private boliger indrettes på flere måder, så beboeren selv kan præge den?
C4. Har de private boliger gode dagslysforhold?
C5. Har de private boliger udsigt til oplevelsesrige, varierende omgivelser?
<i>Evt. bemærkninger til C1-C5:</i>

18	
18*	
*Der er fri adgang til terrasse og adgang til	

Ja	Nej
Antal boliger	Antal boliger
16	2
18	
18	
18	
12	6